

壹、基本資料"

一、學校基本資料"

所屬縣市	彰化縣
學校名稱	彰化縣北斗鎮北斗國民小學
學生人數	752
學生班級數	34
廁所整修棟名	行政大樓
廁所整修屋齡	25
廁所所屬建築是否有使用執照	有(彰工管(使)字第 42450 號)
廁所所屬建築是否已經校舍耐震補強改善	是(101 年 6 月完成)
廁所所屬建築是否符合無障礙設施設計規範	是
廁所整修間數 (有牆壁區隔視為一間)	3

二、各間廁所整修資料"

序號	樓/男女廁	整修面積	各間改善廁所距離 50m 內使用人數	
1	1 樓合廁	38 m ²	男 85 人	女 82 人
2	2 樓合廁	38 m ²	男 121 人	女 111 人
3	3 樓合廁	38 m ²	男 81 人	女 89 人
4		m ²	男 人	女 人
5		m ²	男 人	女 人

(表格不足請自行增列)

三、廁所整修配置圖（請務必加上指北針示意）"


請附上校園及樓層配置圖

■ 綠色區塊標示廁所位置， ■ 紅色區塊標示欲改善廁所位置




貳、施工大樣圖


一、廁所整修現況平面圖



一樓廁所平面圖



二樓廁所平面圖



三樓廁所平面圖

參、廁所整修與改善記錄"

(請對應申請計畫書中需改善項目進行記錄與說明，表格請自行增列或刪減)

一、改善項目：廁所地坪面有高低差"

改善前 (現況說明)	改善中 (整修情況)	改善後 (完成說明)
		
說明：1.1 廁所地坪面有高低差	說明：地坪改善中	說明：地坪高低差弭平後

二、改善項目：未設安全扶手"

改善前 (現況說明)	改善中 (整修情況)	改善後 (完成說明)
		
說明：1.2 未設安全扶手	說明：扶手裝修中	說明：裝設安全扶手

三、改善項目：如廁設備損壞"

改善前 (現況說明)	改善中 (整修情況)	改善後 (完成說明)
		
說明：1.5 如廁設備損壞	說明：沖水設備裝修中	說明：裝設省水沖水設備

四、改善項目：**磁磚剝落破損**"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：1.4 磁磚剝落破損</p>	<p>說明：原有磁磚剔除</p>	<p>說明：重貼壁磚與地磚</p>

五、改善項目：**感應設備損壞**"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：1.5 感應設備損壞</p>	<p>說明：感應設備裝置中</p>	<p>說明：裝置新感應設備</p>

六、改善項目：**器具破損**"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：1.6 器具破損</p>	<p>說明：小便斗裝置中</p>	<p>說明：小便斗裝置後</p>

七、改善項目：未設緊急求助鈴"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：1.6 未設緊急求助鈴	說明：緊急求救鈴設置中	說明：緊急求救鈴設置後

八、改善項目：缺乏無障礙廁所"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：3.7 缺乏無障礙廁所	說明：無障礙廁所裝修中	說明：無障礙廁所完成後

九、改善項目：使用舊式 V: 燈具"

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：4.3 使用舊式 T8 燈具	說明：省電燈具裝置中	說明：省電燈具裝置後